



ロアアームのバンザイ状態を補正するボールジョイントスペーサー。
 車高を下げた時、ロアアームがバンザイ状態になり操縦性が悪化
 します。本製品(厚み28mm)を装着することによりバンザイ状態の
 ロアアームを補正することが可能になり、操縦性を改善します。

| 車名 | 型式 | 品番 | 定価(税別) |
|------------|---------------|---------|---------|
| TOYOTA | | | |
| アルファード | GGH3#W/AGH3#W | 108-10L | ¥18,000 |
| | GGH2#W/ANH2#W | | |
| アルファード HV | AYH30W/ATH20W | | |
| ヴェルファイア | GGH3#W/AGH3#W | | |
| | GGH2#W/ANH2#W | | |
| ヴェルファイア HV | AYH30W/ATH20W | | |
| エスティマ | GSR5#W/ACR5#W | | |
| プリウス α | ZVW4#W | | |

※本製品はプレート5枚のセパレート品ですが、厚みを調整して使用することは
 できません。必ず全数セットしてご使用ください。

cd:007065-01